TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Triệu hồi hơn 31.000 chiếc xe Harley-Davidson do dính lỗi đèn pha

13:56 16/04/2021

H son
t ó thể
g



Mu xe

Harley-Davidson XL1200C 2019 nm trong din triu hi ln này

Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa đưa ra thông báo triệu hồi với hàng loạt xe môtô đến từ hãng Harley-Davidson. Có đến 31.346 chiếc Harley đã bị "réo tên: vì lỗi đèn pha có khả năng gây nguy hiểm khi di chuyển.

Lỗi đèn lần này trên các mẫu xe Harley-Davidson thế hệ mới là do sử dụng bóng đèn không đạt tiêu chuẩn. Điều này có thể gây ra tình trạng mất đèn ở cả đèn pha và đèn cos trên xe khi đang vận hành. Đèn pha này nếu sử dụng trong quãng đường dài có thể gây ra hiện tượng quá nhiệt gây nóng chảy đui đèn. Dẫn đến các loại khí đặc biệt trong bóng đèn bị rò rỉ và dần gây mất tác dụng

phát sáng của đèn pha.

14 mẫu xe Sportster đến từ Harley-Davidson có khả năng cao bị lỗi như: XL1200C (2019), XL1200CX (2019-2020), XL1200NS (2019-2021), XL1200X (2019-2021), XL1200XS (2019), XL883L (2019), & XL883N (2019-2021).

Tại thị trường Việt Nam, Harley-Davidson có cửa hàng phân phối chính hãng nhưng hiện vẫn chưa có thông tin gì về vấn đề lỗi đền pha này.

Linh Tuệ