

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều trên sông Cầu và sông Thương

14:12 11/10/2025

Ngày 11/10, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh có Công điện số 42/CĐ-BCHPTDS về việc ứng phó với lũ đặc biệt lớn và bảo đảm an toàn hệ thống đê điều trên sông Cầu và sông Thương.

Sông	Trạm	Giờ		So sánh với giờ trước (m)	So sánh với cấp báo động và lịch sử (m)			Trị số (m)		
		19h	10h		II	III	H lịch sử	BĐ II	BĐ III	H lịch sử
Thương	Cầu Sơn	16,52	15,40	-1,12	0,40	-0,60	-2,21	15,00	16,00	17,61
	Phủ Lạng Thương	7,41	7,22	-0,19	1,92	0,92	-0,31	5,30	6,30	7,53
Cầu	Phúc Lộc Phương	9,64	8,95	-0,69	1,95	0,95	-0,45	7,00	8,00	9,40
	Đáp Cầu	7,33	6,81	-0,52	1,51	0,51	-1,03	5,30	6,30	7,84

Bảng mực nước lũ lúc 10h ngày 11/10/2025

Công điện nêu rõ, trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 11, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mưa lớn trên diện rộng làm cho nước trên các triền sông Cầu và sông Thương xảy ra lũ đặc biệt lớn, vượt lũ lịch sử.

Hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều sự cố uy hiếp đến an toàn chống lũ, nhiều tuyến đê đã phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn (các tuyến đê tả, hữu Cầu, hữu Thương, tả Thương - Dương Đức đã đắp chống tràn với tổng chiều dài khoảng 11,5km), một số địa phương nằm ngoài đê bồi đã bị ngập nước và cô lập.

Hiện lũ trên các triền sông vẫn đang duy trì ở mức rất cao (dao động ở mức đỉnh hoặc đang rút nhưng rất chậm); mực nước lúc 7 giờ ngày 11/10 trên sông Cầu tại Phúc Lộc Phương là 9,11m; sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 7,25m.

Để bảo đảm an toàn đê điều và ứng phó với lũ lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Sở Xây dựng; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường: Tam Giang, Yên Phong, Yên Trung, Tam Đa, Kinh Bắc, Vũ Ninh, Nhân Hoà, Quế

Võ, Đào Viên, Phù Lăng, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Hiệp Hoà, Vân Hà, Nếnh, Yên Dũng, Cảnh Thụy, Tiên Lục, Mỹ Thái, Bắc Giang, Tân Tiến, Tân An, Phúc Hoà, Tân Yên, Đa Mai, Tiền Phong, Đồng Việt; Các Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống, Nam Sông Thương, Bắc Sông Thương; Công ty Điện lực Bắc Ninh; Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh; Trung tâm thông tin tỉnh; các Hạt Quản lý đê 1, số 3, Hiệp Hoà, Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang, Bắc Giang chỉ đạo khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tiếp tục huy động các lực lượng tăng cường kiểm tra theo dõi, đôn đốc và tuần tra canh gác trên các tuyến đê để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; theo dõi chặt chẽ các sự cố sủi đùn, thấm lậu, sạt trượt mái đê, cống dưới đê.

Duy trì lực lượng, sẵn sàng vật tư, phương tiện, máy móc, trang thiết bị để hộ đê, sẵn sàng xử lý theo phương châm 4 tại chỗ.

Chỉ vận hành bơm tiêu cưỡng bức ra sông theo quy định vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời bảo đảm an toàn chống lũ của đê.

Báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (Văn phòng thường trực: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) và Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi) để tham mưu chỉ đạo, điều hành.

Việt Anh