

Vietjet Air khởi hành trễ 8 tiếng do vết cắt ở lớp

07:39 30/05/2017

Ngày 29/5, theo thông tin từ hãng hàng không Vietjet, chuyến bay VJ452 từ Phú Quốc đi Hà Nội ngày 29/5/2017, có giờ khởi hành dự kiến lúc 09:45 đã phải hoãn chuyến sang giờ khởi hành mới lúc 17:50, là do yếu tố kỹ thuật.



Vietjet Air khởi hành trễ 8 tiếng do vết cắt ở lớp

Cụ thể, trong quá trình kiểm tra tàu bay trước khi cất cánh, kỹ sư của Vietjet đã phát hiện lớp càn mũi của tàu bay có vết cắt, nghi do tác động của vật ngoại lai, cần được thay mới để đảm bảo các yêu cầu an toàn cất cánh.

Các hàng khách bị ảnh hưởng đã được hãng đã kịp thời thông báo sự việc trên và phục vụ hành khách các dịch vụ ăn, uống theo chính sách.

Tình huống chuyến bay bị ảnh hưởng do yếu tố kỹ thuật gây thiệt hại không nhỏ cho hãng hàng không. Nhưng với Vietjet an toàn của hành khách luôn được hãng đặt lên hàng đầu.

Thanh Bút