

Xe máy khu vực Kim Mã không nổ máy: "Thủ phạm" là thiết bị so kết quả Vietlott

13:29 25/08/2025

Hàng loạt xe máy dùng khóa thông minh (smart key) tại khu vực Kim Mã, Hà Nội, bất ngờ không thể khởi động trong gần một tháng qua. Vấn đề khó hiểu này đã được giải quyết khi cơ quan chức năng phát hiện "thủ phạm" gây nhiễu là một thiết bị quét mã QR dùng để so sánh kết quả Vietlott bị lỗi.



Xe máy khu vực Kim Mã không nổ máy: "Thủ phạm" là thiết bị so kết quả Vietlott

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Trung tâm đã cử tổ công tác đến hiện trường để đo kiểm vào ngày 24/8. Qua đó, lực lượng chức năng đã xác định được nguyên nhân chính là một thiết bị quét mã QR dùng để so sánh kết quả Vietlott bị lỗi kỹ thuật. Thiết bị này đã liên tục phát tín hiệu gây nhiễu trực tiếp lên dải tần 433.05 - 434.79 MHz, dải tần vốn được sử dụng cho các thiết bị điều khiển từ xa như smart key.

Theo thông tin từ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, trong gần một tháng qua, người dân sống và làm việc tại các số nhà 253, 255, 269 Kim Mã liên tục gặp phải tình trạng xe không nổ máy. Chủ xe phải dắt xe ra khỏi khu vực mới có thể khởi động bình thường, gây ra nhiều bất tiện và lo lắng.

Sau khi thiết bị gây nhiễu được xử lý, khóa thông minh của tất cả các phương tiện trong khu vực đã hoạt động bình thường trở lại. Vụ việc cho thấy tầm quan trọng của việc sử dụng các thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật.

Cục Tần số vô tuyến điện khuyến cáo người dân khi gặp hiện tượng nghi ngờ can nhiễu sóng, có thể phản ánh qua số hotline 0862.92.92.92, hoặc thông báo cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực trên cả nước, hoặc các Sở Thông tin và Truyền thông địa phương để được hỗ trợ kịp thời.

Tâm An (t/h)