

Xe SUV hạng sang BMW X7 2019 triệu hồi gấp vì lỗi ghế ngồi

09:13 05/04/2019

Chỉ mới ra mắt công chúng thế giới được một thời gian, mẫu SUV đầu bảng BMW X7 2019 đã bị triệu hồi tại Mỹ để sửa lỗi ghế ngồi.

Theo trang tin ô tô Carscoops, Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA) cho biết, sẽ có 31 chiếc BMW X7 2019 thuộc hai phiên bản X7 xDrive40i, X7 xDrive 50i bị triệu hồi để khắc phục lỗi ghế ngồi của xe.

Số lượng xe bị triệu hồi được sản xuất và lắp ráp từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2019 và được lắp loại ghế thương gia Business Lounge Seat (tùy chọn mua thêm) ở hàng ghế thứ hai. BMW X7 bị ảnh hưởng thuộc hai phiên bản X7 xDrive40i, X7 xDrive 50i.



NHTSA cho biết, số lượng 31 chiếc BMW X7 2019 nằm trong diện bị triệu hồi để sửa chữa vẫn còn trong các đại lý của hãng. Do đó, việc triệu hồi thay thế các bu lông ghế ngồi sẽ không mất nhiều thời gian.



Nguyên nhân được đưa ra là do trong quá trình lắp ráp, ốc vít cố định ghế ngồi trên xe không được siết chặt. Điều này có thể làm cho hành khách ngồi phía sau bị chấn thương trong trường hợp không may xảy ra tai nạn.



BMW X7 2019 là mẫu SUV hạng sang hoàn toàn mới được hãng xe Đức BMW sản xuất nhằm cạnh tranh với các đối thủ như: Lexus LX, Range Rover SVAutobiography hay Mercedes-Benz GLS.

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là thị trường đầu tiên đón nhận mẫu SUV hạng sang cỡ lớn này thông qua Triển lãm ô tô Bangkok 2019. Giá bán của mẫu BMW X7 2019 tại “xứ sở Chùa vàng” dự kiến 8,999 triệu bath (khoảng 6,6 tỷ đồng).

Hàng Vương