


Xung quanh sự cố thủy điện Sông Bung 2: Xác định nguyên nhân bước đầu

08:35 16/09/2016

Như báo chí đã phản ánh, vào 17h ngày 13/9, đường ống dẫn nước Thủy điện sông Bung 2 (thuộc huyện Nam Giang)

THCL - Như báo chí đã phản ánh, vào 17h ngày 13/9, đường ống dẫn nước Thủy điện sông Bung 2 (thuộc huyện Nam Giang, Quảng Nam) bất ngờ bị bục, khiến 28 triệu khối nước đổ xuống hạ lưu, cuốn theo 18 công nhân đang thi công, gây ngập lụt trên diện rộng.



Hình ảnh người phụ nữ ngồi bên dòng sông Bung cầu nguyện điều may mắn cho một công nhân bị lũ cuốn trôi

Theo đó, Dự án Thủy điện Sông Bung 2 nằm trong Tổng sơ đồ Quy hoạch điện 6 - được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư tại Văn bản số 1166/TTg-CN ngày 28/7/2006. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định đầu tư số 417/QĐ-EVN-HĐQT ngày 29/5/2007. Công trình được xây dựng trên sông Bung thuộc hệ thống bậc thang sông Vu Gia - Thu Bồn, địa bàn 02 xã Laêê và xã Zuôil (Nam Giang, Quảng Nam).

Sau 19 ngày nghiệm thu, sự cố bục đường ống nước bất ngờ xảy ra khi nhà thầu - Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 đang hút bùn bơm nước chuẩn bị đổ bê tông hầm dẫn dòng thì lũ tràn về làm bục cửa van số 2, nặng 120 tấn. Hai công nhân đang điều khiển máy đào bị nước cuốn trôi mất tích cả người lẫn xe, cùng hàng chục xe cộ, thiết bị khác. Sự cố này còn khiến 5 xã vùng hạ du thuộc khu vực biên giới huyện Nam Giang bị chia cắt bởi nước dâng.

Hiện tại, Tổng công ty Phát điện 2 (GENCO 2) cho biết, trên công trình hồ chứa, lòng hồ đã được tháo cạn nước thông qua hầm dẫn dòng về hạ lưu (theo lưu lượng nước về tự

nhiên). Tất cả các hạng mục công trình chính hoạt động bình thường, đảm bảo an toàn.

Cùng với đó, người dân ở 5 xã thuộc khu vực hạ du đều đã liên lạc được với toàn bộ các cá nhân mà trước đây chưa liên lạc được. GENCO2 và BQL Dự án đã phối hợp với UBND xã Laêê thăm hỏi và động viên, hỗ trợ ban đầu thực phẩm và tiền cho 3 gia đình chịu ảnh hưởng của sự cố và đang tiếp tục kiểm kê, đánh giá để tiến hành khẩn trương đền bù nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng.

Mặc đã sau 2 ngày tìm kiếm, thế nhưng GENCO2 và nhà thầu thi công là Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 vẫn chưa tìm được 2 công nhân mất tích vận hành máy đào.

Cũng theo Tổng công ty Phát điện 2, sau khi sự cố xảy ra, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Điện lực Việt Nam – ông Dương Quang Thành đã “phải” rút ngắn thời gian tháp tùng Thủ tướng Chính phủ tại Trung Quốc và trực tiếp có mặt tại công trường để chỉ đạo GENCO2 và BQL Dự án Thủy điện Sông Bung 2 cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tìm kiếm 2 công nhân mất tích; phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng; chỉ đạo các đơn vị tư vấn, nhà thầu khẩn trương khắc phục sự cố.

Nguyên nhân bước đầu xác định sự cố là do cửa van số 2 của hầm dẫn dòng bị nước lũ cuốn trôi về hạ lưu.

PV