TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

An Giang: 150 hec ta lúa nguy cơ bị nhấn chìm vì vỡ miệng ống kiểm soát lũ

07:40 26/08/2018

Người dân phát hiện miệng cống kiểm soát lũ tại khu vực ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang bị vỡ. Khoảng 150 hec ta lúa vụ Thu Đông đang ở giai đoạn sắp trổ bông có nguy cơ bị nhấn chìm.

Chiều 25/8, ông Võ Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ vỡ miệng cống kiểm soát lũ khu vực ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới.



Người dân đốn cây để làm rào chắn ngăn dòng nước lũ

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân thăm ruộng phát hiện miệng cống kiểm soát lũ tại khu vực ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới bị vỡ nên báo chính quyền địa phương.

Sau đó, rất đông người dân đã đến hỗ trợ đốn cây để làm rào chắn ngăn dòng nước lũ đang cuồn cuộn chảy vào bên trong để bảo vệ 150 hec ta lúa vụ Thu Đông đang ở giai đoạn sắp trổ bông có nguy cơ bị nhấn chìm vì nước lũ.Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân miệng cống bị vỡ là nước từ kênh Vĩnh Tế quá cao, gây áp lực làm vỡ miệng cống.

Chi Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh An Giang, cho biết, trong vụ lúa Thu Đông, tính đến nửa tháng 8, toàn tỉnh đã xuống giống lúa 16.550ha đạt 9,89% so với kế hoạch trong đó diện tích xuống giống trong đê bao kiểm soát lũ triệt để 13.850ha và ngoài kế hoạch (ngoài đê bao) 10.271ha, lúa đang ở giai đoạn mạ đến đòng trổ tập trung các huyện Tri Tôn, Long Xuyên, Chợ Mới...

Diện tích xuống giống ngoài đê bao chủ yếu ở Long Xuyên (350ha) và Tri Tôn (9.921ha) trong đó có 2.142ha lúa huyện Tri Tôn không bảo vệ được tập trung ở xã Lương An Trà (467ha) xã Vĩnh Gia (1089ha) và xã Lạc Quới (577ha) – nơi vừa xảy ra vỡ cống kiểm soát lũ.

Diệp Bắc