

Bắc Ninh: Huy động lực lượng đắp đê bồi, ngăn nguy cơ ngập úng diện rộng

05:53 03/10/2025

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài sau bão số 10, mực nước sông Cầu dâng cao, nguy cơ tràn bờ một số tuyến đê bồi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Chính quyền và lực lượng chức năng các địa phương đã huy động tối đa nhân lực, khẩn trương triển khai phương án hộ đê, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.

Tại phường Nénh, ngay khi phát hiện sự cố nước sông Cầu tràn đê bồi, lực lượng chức năng phường huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương đắp đất đoạn đê hơn 50m bị tràn. Toàn bộ số cát đắp bờ do người dân trong xã ủng hộ để góp sức vì sự an toàn của cộng đồng.



Phường Nénh huy động lực lượng tập trung gia cố tuyến đê bồi.

Theo đại diện chính quyền địa phương, nếu nước lũ tiếp tục dâng cao có thể vỡ bờ bao, gây ngập sâu trên diện rộng, làm hư hại hoa màu, tài sản và đe dọa trực tiếp đến an toàn của hàng trăm hộ dân trong khu vực.

Với tinh thần nỗ lực cao nhất bảo vệ người và tài sản của Nhân dân và Nhà nước, phường Nếnh đã huy động lực lượng tại chỗ tập trung đắp bờ đê để giảm thiểu ảnh hưởng. Hiện nay, khoảng 20 hộ dân ở tổ dân phố Nam Ngạn đã bị nước tràn vào nhà. Chính quyền địa phương cử lực lượng kịp thời hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, vật dụng lên vị trí an toàn.

Tại tuyến đê bồi thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh mực nước sông Cầu tiếp tục dâng cao khiến nhiều đoạn bờ bị tràn. Các lực lượng chức năng và người dân đã tập trung ứng trực, triển khai biện pháp hộ đê khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho khu dân cư.



Cán bộ, người dân thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh tập trung khắc phục sự cố tại tuyến đê bồi.

Hiện chính quyền các địa phương duy trì trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước sông, sẵn sàng các phương án ứng phó, kiên quyết không để xảy ra tình huống bất ngờ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Lũ trên sông dâng cao khiến đê hữu Cầu tại K36+600, thôn Lạc Trung, xã Yên Trung bị sạt lở mái đê phía đồng với chiều dài cung sạt 15m, ăn sâu vào mái đê từ 0,7-1m.



Sự cố sạt lở mái đê hữu Cầu tại K36+600, thôn Lạc Trung, xã Yên Trung đã cơ bản xử lý an toàn.

Chi cục Thủy lợi chỉ đạo Hạt Quản lý đê số 1 phối hợp với chính quyền xã Yên Trung khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, thiết bị triển khai khắc phục sự cố. Tại chân cung sạt đã được các lực lượng gia cố bằng biện pháp đóng cọc tre, đắp bao tải đất.

Bá Đoàn