

Bờ kè quanh hồ Gươm sạt lở, mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy hiểm

14:46 26/07/2019

Nhiều tháng qua, đoạn kè quanh hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị sạt lở nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người dân và du khách tản bộ ven hồ.



Từ nhiều tháng nay, nhiều đoạn kè quanh hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị sạt lở nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người dân và du khách



Đường đi bộ quanh hồ bị hư hỏng, nhiều đoạn gạch đang trôi xuống hồ, nguy hiểm hơn, có nhiều đoạn giằng và cốt đường đã trôi mất, chỉ còn mặt đường gạch



Nhiều đoạn giằng đứt nên đường gạch đang từ từ trôi xuống hồ, nguy hiểm hơn, có nhiều đoạn giằng và cốt đường đã trôi mất, chỉ còn mặt đường gạch



Một đoạn kè sạt lở



Tình trạng sạt lở khiến cáp ngầm lộ ra, gây mất mỹ quan đô thị



Dù bờ hồ sạt lở rất nguy hiểm cho người qua lại, nhất là ban đêm; nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa đặt biển cảnh báo...?

Theo tintuc.vn