

Đà Nẵng: Tai nạn thương tâm hai công nhân mắc kẹt, tử vong dưới cống nước sâu 8m

16:29 26/08/2025

Lực lượng cứu hộ TP. Đà Nẵng vừa đưa thi thể của 2 công nhân bị tai nạn khi nạo vét bùn thải mắc kẹt dưới cống nước sâu khoảng 8m.



Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Theo Trung tâm thông tin chỉ huy, vụ việc được tiếp nhận lúc 12h10. Vị trí xảy ra tai nạn nằm tại cống nước ngã ba đường Nguyễn Thức Đường – Nguyễn Duy Trinh (phường Ngũ Hành Sơn).

Ngay khi nhận tin, đơn vị đã huy động ba xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường.

Qua khảo sát, lực lượng cứu hộ xác định hai công nhân bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 8m và đã tử vong. Đội hình cứu nạn cứu hộ lập tức được triển khai xuống hố sâu.

Chỉ trong khoảng 10 phút, thi thể các nạn nhân đã được đưa lên mặt đất, bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.



Lực lượng cứu nạn đu dây xuống cống sâu, tiếp cận thi thể 2 nạn nhân.

Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã xác định danh tính 2 nạn nhân là Phùng Văn Linh (SN:1983), trú TP. Đà Nẵng và Lê Văn Cẩn (chưa rõ thông tin cư trú). Hai nạn nhân cũng được xác định được một đơn vị thuê để dọn vệ sinh cống. Quá trình làm việc dưới cống thì xảy ra vụ việc đau lòng. Nguyên nhân tử vong ban đầu được nhận định có thể do ngạt khí gây ra.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hoàng Gia Bảo