

Đà Nẵng: Xã Avương khẩn cấp di dời người dân trước nguy cơ sạt lở, uy hiếp diện rộng

10:06 23/11/2025

Trong những ngày qua, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã xuất hiện hàng loạt điểm nứt, sạt trượt và sụt lún trên địa bàn xã Avương và người dân thôn Bhloóc nghe tiếng nổ phát ra từ quả đồi. Trước tình hình này, chính quyền sở tại phải triển khai phương án di dời khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân.



Vết nứt sâu tại thôn Bhlooc đe dọa nhiều hộ dân Cơ Tu.

Ngày 23/11, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương cho biết, người dân thôn Bhloóc nghe tiếng nổ phát ra từ quả đồi phía sau nhà ông Avô Vong (SN: 1985). Khi kiểm tra, người dân phát hiện một vết nứt lớn kéo dài từ đỉnh đồi xuống sát phía sau nhà, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng cơ sở và các thôn lân cận, cùng lực lượng dân quân thường trực, cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông dân

tộc bán trú (PTDTBT), THCS Nguyễn Bá Ngọc và lực lượng tại chỗ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo UBND xã, các lực lượng đã hỗ trợ vận chuyển tài sản và di dời 2 hộ dân với 7 nhân khẩu đang cư trú tại nhà ông Vong đến nơi an toàn. Song song với công tác di dời, lực lượng Công an xã đã tiến hành căng dây cảnh báo, thiết lập khu vực nguy hiểm và tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát để kịp thời cảnh báo người dân, tham mưu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.



Các lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển tài sản của người dân khỏi vị trí sạt lở.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến địa bàn xuất hiện hàng loạt điểm nứt, sạt trượt và sụt lún nghiêm trọng, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân địa phương.

Tại thôn Bhlooc, chính quyền xã tiếp tục ghi nhận tình trạng sạt lở đất mở rộng trên ngọn đồi phía sau nhiều nhà dân nên huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân hỗ trợ sơ tán, di dời đến vị trí an toàn.

Hiện 16/16 thôn của xã Avương đều nằm trong vùng nguy cơ sạt lở và ngập sâu cao, đáng lo ngại nhất là các thôn Ga'lâu, Aréc, Talang, Atéep, Bhlooc, Adzốc...

Trong đó, các thôn Ga'lâu và Aréc, xã A Vương ghi nhận vết nứt kéo dài hàng trăm mét, có nơi sụt lún sâu 3-5m, uy hiếp trực tiếp hàng chục hộ dân và trường học. Một số tuyến đường bị đất, đá vùi lấp, chia cắt cục bộ khu dân cư.



Lực lượng Công an xã hỗ trợ kiểm tra, hướng dẫn di dời, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân.



Địa bàn xã Avương xuất hiện nhiều điểm nứt, có nguy cơ sạt lở cao.

Chính quyền, Công an xã Avương khuyến cáo người dân trên địa bàn, đặc biệt, là các hộ hiện đang sinh sống gần sườn núi, khe suối, khu vực có nguy cơ sạt trượt đất, đá, cần thường xuyên quan sát địa hình xung quanh nơi ở. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như: Vết nứt đất, sụt lún, đá rơi, dòng nước chảy xiết bất thường... phải kịp thời báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng Công an xã để được hỗ trợ kiểm tra, hướng dẫn di dời, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản.

Lê Dũng