

Điện lực Thành phố (PC Cao Bằng) nhanh chóng khắc phục sự cố lưới điện do mưa lũ

09:00 09/08/2023

Do ảnh hưởng của mưa to kéo dài từ ngày 4 - 8/8/2023, đã gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện miền núi trên địa bàn các tỉnh phía Bắc. Tại Cao Bằng, mưa to gây sạt lở đất làm ảnh hưởng đến lưới điện hạ áp của Điện lực Thành phố (PC Cao Bằng) thuộc xóm Canh Biện 8, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.



Công nhân Điện lực Thành phố tiếp cận vị trí sự cố

Theo thống kê sơ bộ đến thời điểm hiện tại, thiệt hại do mưa lũ đã làm gãy đổ 6 cột điện, vị trí các cột điện thuộc Trạm biến áp Canh Biện (bao gồm các vị trí cột 2.2/1.4, 2.2/1.5, 2.2/1.6, 2.2/1.7, 2.2/1.11, 2.2/1.12).

Sau khi nhận được thông tin, Tiểu ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Điện lực Thành phố cùng các thành viên đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai do bão lũ gây ra. Điện

lực đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ, xử lý trồng cột tạm để kịp thời cấp điện lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, Điện lực báo cáo với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công ty Điện lực Cao Bằng, cập nhật thiệt hại trên trang thông tin phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

<https://phongchongthientai.evn.com.vn>.

Một số hình ảnh ghi lại tại hiện trường:







Hoàng Yến - Lý Hiếu