

Hà Tĩnh nhanh chóng khắc phục sạt lở núi tại Khu kinh tế Vũng Áng

17:34 04/11/2025

Ngay sau khi vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại núi Đá Bồn ở Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh bị sạt lở, lực lượng chức năng đã nhanh chóng cắt cử lực lượng cấm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm và huy động lực lượng khẩn trương khắc phục sự cố, nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại.



Sạt lở núi do mưa lớn kéo dài tiềm ẩn tai nạn rủi ro đối với người và phương tiện qua lại.

Mưa lớn kéo dài khiến núi Đá Bồn nằm sát cổng Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt đã bị sạt lở nghiêm trọng vào sáng 4/11. khoảng 5.000m³ đất đá, cây cối đổ sập xuống chắn ngang đường nối vào cảng Vũng Áng. Gần vị trí sạt lở, hiện vẫn còn xuất hiện những vết nứt kéo dài, nguy cơ xảy ra sạt lở tiếp diễn trong mùa mưa lũ.



Địa phương huy động lực lượng, phương tiện, nhanh chóng khắc phục sự cố sạt lở.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền phường Vũng Áng đã nhanh chóng cử lực lượng cấm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm và điều tiết giao thông từ xa. Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt đã huy động lực lượng, máy móc khẩn trương cào dọn đất đá sạt lở. Nhờ chủ động triển khai phương án “4 tại chỗ”, đến trưa cùng ngày, công tác xử lý sạt lở đã thực hiện xong, đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại.



Mặc dù tuyến đường đã được lưu thông nhưng vẫn có nguy cơ sạt lở tiếp.

Được biết, những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã bị sạt lở nghiêm trọng. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, cảnh báo người dân chủ động phòng ngừa sạt lở đất, không đi vào các tuyến đường đang bị sạt lở, ngập lụt.

Khánh Trình