

Tạm thời cấm các phương tiện qua lại đoạn sạt lở trên đường Cát Tiên - Đạ Tẻh

16:33 25/09/2024

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân di chuyển qua tuyến đường 721, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng thực hiện cấm các phương tiện giao thông qua lại vị trí khu vực xói lở.

Ngày 25/9, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng đã phát thông báo tổ chức giao thông để xử lý, khắc phục sự cố xói chân đường và trôi cống vòm ngang đường tại Km 29+850, ĐT.721, địa bàn thôn Lộc Hòa, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh.



Sạt lở ăn sâu vào gần một nửa mặt đường Tỉnh lộ 721 đoạn qua xã Đạ Lây. Ảnh Báo Lâm Đồng.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải đang tổ chức khắc phục sự cố sạt lở xảy ra tại đoạn đường này trong thời gian sớm nhất để thông tuyến. Do đó, để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, Sở Giao thông Vận tải thực hiện cấm các phương tiện giao thông qua lại vị trí khu vực xói lở (trước mắt chỉ cho xe máy lưu thông).

Sáng 25/9, Tạp chí Thương hiệu và Công luận cũng đã thông tin: “Lâm Đồng: sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường 721”

Theo đó, tuyến đường 721 nối 3 huyện của tỉnh Lâm Đồng với huyện Bù Đăng (Bình Phước) đã bị sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, cơ quan chức năng hiện đã khoanh vùng cảnh báo.

Tại điểm sạt lở này tạo thành hố sâu ăn vào nền đường. Qua đó, làm đứt gãy gần như hoàn toàn mặt đường theo chiều lưu thông từ huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) qua huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng).

Trước tình hình trên, UBND huyện Đạ Tẻh đã tổ chức lực lượng tiến hành phong tỏa hiện trường cấm ô tô lưu thông qua lại cả 2 chiều; đồng thời, bố trí lực lượng trực 24/24h tại 2 đầu sạt lở để bảo đảm an toàn và triển khai các phương án, biện pháp khắc phục sạt lở.

Nguyên nhân gây ra sạt lở nghiêm trọng trên được cho là do mưa lớn kéo dài từ ngày 24 đến ngày 25/9 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tỉnh lộ 721 có tổng chiều dài hơn 50km, nối Quốc lộ 20 với 3 huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng gồm Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên và đi huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Sông Trường (t/h)