

Làm rõ sự việc cá chết hàng loạt tại thủy điện hồ Kẻ Gỗ

17:42 05/06/2025

Trước tình trạng cá chết hàng loạt do bị cuốn vào tua bin của Nhà máy Thủy điện Kẻ Gỗ, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản số 3632/UBND-KT2 giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND huyện Cẩm Xuyên, Công ty CP Thủy điện Kẻ Gỗ, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra cụ thể tình hình thực tế hiện tượng cá chết.



Khu vực hạ du hồ Kẻ Gỗ nơi phát hiện cá chết.

Nội dung kiểm tra bao gồm: xác định cụ thể mức độ thiệt hại, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự việc cá bị cuốn vào tua bin nhà máy thủy điện và bị chặt đứt thân thể, từ đó đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục hậu quả.

Kết quả kiểm tra phải được tổng hợp, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh để có cơ sở tiếp tục chỉ đạo các bước xử lý tiếp theo, đảm bảo đúng quy định và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái và đời sống người dân.



Tất cả số cá chết đều bị cắt đứt đầu, đuôi.

Theo thông tin từ lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, ngày 29/5, công ty này bắt đầu mở tưới qua cống Kê Gõ để cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất vụ hè thu năm 2025.

Từ ngày 1/6, thấy xuất hiện cá chết trôi về hạ lưu cống lấy nước (đầu tuyến kênh chính), trong đó nhiều con cá bị cắt đứt đầu, đuôi. Loài cá chủ yếu là cá mè có trọng lượng từ 1-3kg/con. Sau khi phát hiện cá chết, công ty cùng người dân đã thu gom, xử lý.

Được biết, trong các đợt xả nước trước đây, hiện tượng cá trôi ra theo dòng nước là điều từng ghi nhận, song chỉ xảy ra rải rác và với số lượng nhỏ.



Người dân địa phương đi vớt cá.

Nguyên nhân ban đầu có thể khi mở cửa cống lấy nước tưới, đàn cá bị cuốn trôi qua lưới chắn rác trước cửa cống, trôi vào thân cống, qua buồng xoắn và vào cánh quạt tua bin thủy điện làm cho cá bị cắt đầu, đuôi, chết trôi về phía sau cống lấy nước.

Ngay sau khi phát hiện số lượng cá chết trên, cán bộ công nhân công ty và người dân đã thu gom, xử lý. Đồng thời giăng lưới ngăn vớt cá trên kênh để tránh ảnh hưởng môi trường. Công ty tiếp tục theo dõi, giăng lưới để kiểm tra tình hình cá còn trôi qua cống để có biện pháp xử lý.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đây là dấu hiệu bất thường, cần được xem xét kỹ lưỡng để đưa ra biện pháp phòng tránh trong các đợt xả nước tiếp theo.



Theo ước tính, toàn bộ số cá bị chết khoảng 700 - 800kg, chủ yếu cá mè.

Hồ Kẻ Gỗ là công trình thủy lợi, thủy điện lớn được xây dựng từ năm 1976 với dung tích gần 345 triệu m³, đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho ba địa phương huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà và TP. Hà Tĩnh.

Nhiều năm nay, ngành chức năng, địa phương và người dân đã có nhiều đợt thả cá để tái tạo nguồn lợi thủy sản tại lòng hồ và góp phần cải thiện môi trường sinh thái và tăng sinh kế cho người dân vùng hồ.. Hiện nay, lượng cá mè trong hồ Kẻ Gỗ rất nhiều, trọng lượng phổ biến từ 2kg đến hơn 7kg.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra, đánh giá để xác định chính xác nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục phù hợp, nhằm tránh lặp lại tình trạng tương tự.

Khánh Trình