

## **Nghệ An: Mưa lớn gây sạt lở đất đá, chia cắt quốc lộ 7**

13:01 16/07/2018

Mưa lớn trong những ngày vừa qua đã khiến một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị ngập nước. Trên quốc lộ 7 (đoạn qua huyện Con Cuông), một lượng đất đá bị lở khiến cho giao thông bị chia cắt cục bộ.

Theo đó, khoảng 6h20 ngày 16/7, trên quốc lộ 7 (đoạn qua khu vực eo Vực Bồng, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) đã xảy ra sạt lở đất đá khoảng 35m<sup>3</sup> từ trên núi. Rất may, tại thời điểm xảy ra không có người qua lại nhưng đã làm ách tắc toàn bộ tuyến giao thông trên tuyến quốc lộ 7.



*Mưa lớn nhiều ngày qua gây sạt lở đất đá tại khu vực xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An (ảnh: Bá Hậu)*

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Cục Quản lý đường bộ II (Tổng cục đường bộ Việt Nam) đã phối hợp các cơ quan liên quan cảnh báo, phân luồng giao thông, thu dọn hiện trường, giải tỏa ách tắc giao thông, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại.

Quốc lộ 7 là tuyến giao thông quan trọng nối các huyện miền núi xuống quốc lộ 1A. Tuyến đường này có nhiều khu vực nằm sát bên vách núi và sông nên vào mùa mưa bão thường xuyên bị đe dọa bởi sạt lở đất đá từ trên núi xuống và bị ngập nước. Hiện tại trên địa bàn huyện Con Cuông vẫn mưa nặng hạt, do vậy đất đá vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Đến khoảng 12h trưa nay (16/7), tại Nghệ An trời vẫn có mưa to, nguy cơ sạt lở đất đá, ngập nước trên các tuyến giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Các đơn vị chức năng đang phối hợp với chính quyền các địa phương cảnh báo, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, tuân thủ sự hướng dẫn, biển báo cảnh giới của các cơ quan chức năng khi đi lại trên các tuyến đường.

**Lê Quyết**