

Sập công trình ở Lâm Đồng: Công nhân không được trang bị BHLĐ theo quy định

09:11 23/05/2018

Vụ việc xảy ra vào sáng 22/5, khoảng 10 công nhân tháo dỡ nhà trên đường Phan Đình Phùng, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), bất ngờ bị mảng tường lớn sập xuống, 3 công nhân không kịp chạy, bị bê tông đè lên.

Vào lúc 9 giờ 30 phút, khi một nhóm công nhân (khoảng hơn chục người) đang thực hiện tháo dỡ căn nhà ở (căn nhà được xây dựng từ rất lâu và đã cũ, mục) của ông La Anh Tuấn, tại số 136, đường Phan Đình Phùng, phường 2, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bất ngờ một bức tường ở tầng lầu bị đổ sập.



Hiện trường vụ việc

Được biết, trong lúc thực hiện công việc tháo dỡ công trình, các công nhân đều không được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động theo quy định.

Vụ tai nạn khiến 3 công nhân bị thương, trong đó có 1 công nhân bị thương rất nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân đã cùng lực lượng chức năng nhanh chóng đào bới, đưa các công nhân bị vùi lấp đi cấp cứu.

Được biết, căn nhà bị sập do ông La Anh Tuấn làm chủ, được xây dựng từ nhiều năm trước và đang trong quá trình sửa chữa.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng địa phương kiểm tra để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo pháp luật.

Thiên Trường